



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 17/12/2019

Spett.le
AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.
VIA GENOVA, 31
12100 CUNEO (CN)

Verbale n° **14843** Motore n° **5000014845** Matricola **N.74342/04**
Comm. n° **20190883** Specifiche: MOTORE LEROY SOMER P315L-4 N.74342/04 MA.699M631242 KW.220 G.1480 V.380 A.423
KW.220
Cuscinetto L.C.: 6320/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 660 Volt, 70 Ampere, 1500 Giri.

NB: Alimentando il motore con le fasi R-S-T rispettivamente sui terminali del motore U1-V1-W1 il motore gira in senso antiorario vista lato giunto.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.018	>1999
FASE V	0.018	>1999
FASE W	0.018	>1999
Temperatura collaudo: 12°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000 Avv. Nuovo: **OK**
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.8**

Lato Opp. Comando: **0.8**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **21**
DBC: **3**
DBM: **13**

DBI: **20**
DBC: **4**
DBM: **11**

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI