



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 09/01/2019

Spett.le
ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI ()

Verbale n° **10090** Motore n° **5000014448** Matricola
Comm. n° **20190027** Specifiche: MOTORE ELECTRO ADDA C280MT-4 N.A9005126 KW.90 400/690V VENTILAZIONE
FORZATA TERMISTORI 501203016900 SCLDIGLIA V230

Cuscinetto L.C.: 6316/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6314/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 65 Ampere, 1499 Giri.

Collaudo scaldiglia: 230 Volt, 0.4 Ampere. Valore di resistenza misurato della scaldiglia 490 Ohm.

Valore di resistenza misurato della protezione termica 235 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	<u>0.047</u>	<u>>1999</u>
FASE V	<u>0.047</u>	<u>>1999</u>
FASE W	<u>0.047</u>	<u>>1999</u>
Temperatura collaudo: <u>14.4°C</u>		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: <u>OK</u>
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: _____
	Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1499

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20

DBI: 19

DBI: 1499

DBC: 5

DBC: 3

DBC: 1499

DBM: 14

DBM: 13

DBM: 1499

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI