



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 12/08/2019

Spett.le
ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI (TR)

Verbale n° **14641** Motore n° **5000014669** Matricola **A9006131**
Comm. n° **20190510** Specifiche: MOTORE ELECTRO-ADDA FC31M-6 N.A9006131 KW.160 G.988 V.400/690 A.299/173

KW.160

Cuscinetto L.C.: NU317ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6317/C3VL0241

NOTE:

Collaudo a vuoto: 690 Volt, 62 Ampere, 1000 Giri.

Il motore mont a protezione termica del tipo N°3 PT100 sull'avvolgimento e N°2 PT100 sui cuscinetti.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.0247	>1000
FASE V	0.0247	>1000
FASE W	0.0247	>1000

Temperatura collaudo: 25.5°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1000

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: 17
DBC: 4
DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 17
DBC: 3
DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1000
DBC: 1000
DBM: 1000

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA