



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 02/08/2019

Spett.le
ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI (TR)

Verbale n° **14637** Motore n° **5000014668** Matricola **N256843-0544**
Comm. n° **20190509** Specifiche: MOTORE FELM F3-315 LX4 N.N256843-0544 KW.220 G.1485 V.400/690 A.341/198

KW.200

Cuscinetto L.C.: 6319/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6319/C3 VL0241

NOTE:

Collaudo a vuoto: 690 Volt, 59.5 Ampere, 1500 Giri.

Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 0.3 Ampere. Valore di resistenza misurato 745 Ohm.

Il motore monta protezione termica del tipo N°3 PT100 + N°1 PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.014	>1000
FASE V	0.014	>1000
FASE W	0.014	>1000
Temperatura collaudo: 27°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.1**

Lato Opp. Comando: **0.1**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: **21**
DBC: **3**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **21**
DBC: **5**
DBM: **14**

GIRI/min

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI