



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 05/02/2019

Spett.le

ACEA AMBIENTE S.r.l.

VIA GIORDANO BRUNO, 7

05100 TERNI

()

Verbale n° 10138

Motore n° 5000014477

Matricola

Comm. n° 20190087

Specifiche: MOTORE FELM F3-315LòX4 N.N256843-0543/YR2015 KW.200 A341 400V 1485G7min
PTC150 KG.1185

Cuscinetto L.C.: 6319/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6319VL0241/C3

NOTE:

Collaudo vuoto: 400 Volt, 34 Ampere, 1500 Giri.

Il motore monta portezione termica del tipo N°3 PT100 + PTC 150°C.

Collaudo scaldiglia: 230 Volt, 0.2 Ampere. Resistenza misurata 745 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.0147	>1999
FASE V	0.0147	>1999
FASE W	0.0147	>1999
Temperatura collaudo: 12°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBI: 21

DBI: 1500

DBC: 3

DBC: 2

DBC: 1500

DBM: 14

DBM: 12

DBM: 1500

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI