



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 19/09/2019

Spett.le
ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI (TR)

Verbale n° **14673** Motore n° **5000014713** Matricola **0564000400**
Comm. n° **20190604** Specifiche: MOTORE FELM IX400XA B3 N.0564000400 KW.560 G.1438 V.400/690 A.950/562 HZ.50
PESO KG.3250
KW.560
Cuscinetto L.C.: 6326 C3 Cuscinetto L.O.C.: 6326 M/C3 VL 0241

NOTE:

Prova a vuoto: 690 Volt, 140 Ampere, 1500 Giri. Collegamento a stella.
Il motore monta N°6 protezioni termiche del tipo PT 100
Collaudo scaldiglia: 230 Volt, 1,6 Ampere, 137 OHM

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	<u>0,0034</u>	<u>>1999</u>
FASE V	<u>0,0034</u>	<u>>1999</u>
FASE W	<u>0,0034</u>	<u>>1999</u>
Temperatura collaudo: _____		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,4

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 22
DBC: 4
DBM: 121

DBI: 22
DBC: 6
DBM: 13

DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
1500 VOLT
ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA