



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 27/08/2019

Spett.le

ACEA AMBIENTE S.r.l.

VIA GIORDANO BRUNO, 7

05100 TERNI

(TR)

Verbale n° 14656

Motore n° 5000014703

Matricola HD09-FM-4320301

Comm. n° 20190573

Specifiche: MOTORE FELM Y2VP 400L2-4 N.HD09-FM-4320301 G.1490 KW.560 V.400 A.946

KW.560

Cuscinetto L.C.: 6326M/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6326MJ20AA-C3 ISOLA

NOTE:


Collaudo a vuoto: 690 Volt, 154 Ampere, 1498 Volt. Collegamento in morsettiera a stella.

Collaudo scaldiglie. 230 Volt, 1.9 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo PT100.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.0028	>1000
FASE V	0.0028	>1000
FASE W	0.0028	>1000
Temperatura collaudo: 25.4°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1498

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 22
DBC: 3
DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 22
DBC: 2
DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1498
DBC: 1498
DBM: 1498

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA