



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 19/09/2019

Spett.le

ACEA AMBIENTE S.r.l.

VIA GIORDANO BRUNO, 7

05100 TERNI

(TR)

Verbale n° 14674

Motore n° 5000013708

Matricola HD09-FM-4320602

Comm. n° 20190605

Specifiche: MOTORE FELM Y2VP315L2-4 N.HD09-FM-4320602 B3 KW.200 G.1485 V.400/690

KW.200

Cuscinetto L.C.: 6319/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6319 M/C3 VL 0241

NOTE:

Collaudo a vuoto: 690 Volt, 34 Ampere, 1500 Giri. Collegamento a stella.

Il motore monta N°3 protezioni termiche del tipo PT 100

Il motore monta N°2 sonde cuscinetto del tipo PT100

Collaudo scaldiglia: 230 Volt, 0,5 Ampere, 500 OHM

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,019	>1999
FASE V	0,019	>1999
FASE W	0,019	>1999

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,4

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 21

DBC: 5

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 21

DBC: 6

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1500

DBC: 1500

DBM: 1500

SURGE TEST
1500 VOLT

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA