



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 19/09/2019

Spett.le

ACEA AMBIENTE S.r.l.

VIA GIORDANO BRUNO, 7

05100 TERNI

(TR)

Verbale n° 14675

Motore n° 5000014715

Matricola 078700110

Comm. n° 20190607

Specifiche: MOTORE FELM F3-315S2 B3 IE3 N.078700110 KW.110 G.2980 V.400/690 A.183/106,2
HZ.50 PESO KG.900

KW.110

Cuscinetto L.C.: 6317/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6317 M/C3 VL 0241

NOTE:

Collaudo a vuoto: 690 Volt, 35 Ampere, 3000 Giri. Collegamento a stella.

Collaudo scaldiglia: 230 Volt, 0,3 Ampere, 750 OHM

Il motore monta N°3 protezioni termiche del tipo PT100

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,019	>1999
FASE V	0,019	>1999
FASE W	0,019	>1999

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 26

DBC: 5

DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 26

DBC: 6

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 3000

DBC: 3000

DBM: 3000

SURGE TEST

1500 VOLT

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA