



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 19/06/2019

Spett.le
ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI
(TR)

Verbale n° **14605** Motore n° **5000014614** Matricola **HD09-FM-4320201**
Comm. n° **20190385** Specifiche: MOTORE FELM Y2315S2 B3 N.HD09-FM-4320201 KW.110 G.2975 V.400 TRIANGOLO A.186
TRIANGOLO PROT.TERMICA PTC - PESO 950KG.

KW.110

Cuscinetto L.C.: 6317/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6317/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 52 Ampere, 2999 Giri.

Collaudo scaldiglia: 220 Volt, 0.3 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo: N°2 Sonde PT100 Sui cuscinetti, N°3 Sonde PT100 sull'avvolgimento.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	<u>0.019</u>	<u>>1999</u>
FASE V	<u>0.019</u>	<u>>1999</u>
FASE W	<u>0.019</u>	<u>>1999</u>
Temperatura collaudo: <u>25°C</u>		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: **OK**
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 2999

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/-20	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: <u>26</u>	DBI: <u>26</u>	DBI: <u>2999</u>
	DBC: <u>5</u>	DBC: <u>2</u>	DBC: <u>2999</u>
	DBM: <u>14</u>	DBM: <u>12</u>	DBM: <u>2999</u>

SURGE TEST ESITO
2E+1000 **OK**

Firma Collaudatore
ANGELO LISI