



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 17/09/2019

Spett.le

ACEA AMBIENTE S.r.l.

VIA GIORDANO BRUNO, 7

05100 TERNI

(TR)

Verbale n° 14671

Motore n° 5000014714

Matricola UC1508/163134501

Comm. n° 20190606

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LG5318-2MB50-Z B3 315L IE3 N.UC1508/163134501 KW.250 G2985
V.400/690 A.410/235 HZ.50 PESO KG.1270

KW.250

Cuscinetto L.C.: 6316/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3

NOTE:

Prova a vuoto: 690 Volt, 55 Ampere, 3000 Giri. Collegamento a stella.

Il motore monta N°2 protezioni termiche sull'avvolgimento del tipo PT100

Il monta N°2 sonde cuscinetto del tipo PT 100

Collaudo scaldiglia: 230 Volt, 0,5 Ampere, 480 OHM

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,009	>1999
FASE V	0,009	>1999
FASE W	0,009	>1999

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 26

DBC: 5

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 26

DBC: 6

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 3000

DBC: 3000

DBM: 3000

SURGE TEST

1500 VOLT

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA