



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 03/05/2019

Spett.le
ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI (TR)

Verbale n° **10235** Motore n° **5000012569** Matricola **13041063**
Comm. n° **20190279** Specifiche: MOTORE ELETTRICO SIMOTOP T1C315L3-6 N.13041063 KW.160 G.975 VOLT 400/690
A.270,55/156,84 Hz.50 IE1 FORMA V5 (PIEDI)
KW.160
Cuscinetto L.C.: NU319ECM/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6319M/C4VL0241

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 84 Ampere, 1000 Giri.
Collaudo scaldiglie: 220 Volt, 0.4 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.024	>1000
FASE V	0.024	>1000
FASE W	0.024	>1000
Temperatura collaudo: 18°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: OK
Avv. Riparato:
Avv. Revis.:
Altro:

Nm Motore: Resolver:
Nm Freno: Encoder:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1000

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: 17
DBC: 5
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 17
DBC: 2
DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1000
DBC: 1000
DBM: 1000

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI