



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 20/09/2019

Spett.le
BLASETTI S.P.A.
VIA NARO, 59
00071 POMEZIA (RM)

Verbale n° **14676** Motore n° **5000014673** Matricola **7905696**
Comm. n° **20190522** Specifiche: MOTORE BECKER FK 160L/2ATX-FOL71/L2 N. 7905696 2016 KW.37 GIRI.11900 VOLT.400 AMPERE.65 HZ.200

KW.37

Cuscinetto L.C.: 7208ACDGA/P4A

Cuscinetto L.O.C.: 7208ACDGA/P4A

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 11900, 27 Ampere. Rotazione antioraria: 11900 Giri, 27 Ampere,
Il motore monta protezione termica del tipo N°2 PTC Sugli avvolgimenti + N°2 sonde sui cuscinetti.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.047	>1999
FASE V	0.047	>1999
FASE W	0.047	>1999

Temperatura collaudo: **25°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **11900**

Grado Vibrazione: **ISO10816-2 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **34**
DBC: **4**
DBM: **14**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **34**
DBC: **5**
DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **11900**
DBC: **11900**
DBM: **11900**

SURGE TEST
1500

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI