



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
 Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
 email: info@rem-motori.it
 email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
 EN ISO 9001:2008
 IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.
 Patrica, li 24/09/2019

Spett.le
 BOSTON TAPES S.P.A.
 S.P. CELLOLE - PIEDIMONTE
 81037 SESSA AURUNCA (CE)

Verbale n° 14681 Motore n° 5000011636 Matricola 157390
 Comm. n° 20190615 Specifiche: MOTORE SICME 2F132X2 CBAP/B3 N.157390 KW.33 G.1850 V.440 A.94 Ve.110 Ae.8,4

KW.33

Cuscinetto L.C.: NU309 ECP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
3	10	Indotto: 160 Eccitazione: 1200 Armat.: 1200 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: _____ Riparato: _____ Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: _____
 Riple: _____
 Nm Motore: _____
 Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **EG319P**
 Q.tà spazzole: **8**
 Mis. spazzole: **(5+5) x 25 x 37**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **2060**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **19**
 DBC: **2**
 DBM: **14**

DBI: **18**
 DBC: **3**
 DBM: **12**

DBI: **2060**
 DBC: **2060**
 DBM: **2060**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.8	85	8.4/460
	200	2.2	86	8.4/940
	400	2.6	87	8.4/2060

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.8	88	8.4/458
	200	2.1	90	8.4/941
	400	2.6	92	8.4/2062

SURGE TEST
1500

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO