



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 24/09/2019

Spett.le

BOSTON TAPES S.P.A.

S.P. CELLOLE - PIEDIMONTE

81037 SESSA AURUNCA

(CE)

Verbale n° 14682

Motore n° 5000011708

Matricola 1571/90/1

Comm. n° 20190616

Specifiche: MOTORE SICME 2P132M2N CBAP/B3 N.1571/90/1 KW.28,5 G.2250 V.440 A.75 Ve.110 Ae.7,2

KW.28,5

Cuscinetto L.C.: NJ309 ECP

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

NOTE:

IL motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
3.1	12	Indotto: 220 Eccitazione: 900 Armat.: 840 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG319P

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: (5+5) x 25 x34

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 2317

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBC: 4

DBM: 13

DBI: 18

DBC: 3

DBM: 11

DBI: 2317

DBC: 2317

DBM: 2317

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.4	85	7.2/530
	200	1.5	87	7.2/1060
	440	2	89	7.2/2317

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.4	91	7.2/531
	200	1.6	92	7.2/1058
	440	2	94	7.2/2318

SURGE TEST

1500

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO