



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 27/08/2019

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **14657** Motore n° **5000011578** Matricola **46MA17775**
Comm. n° **20190504** Specifiche: MOTORE ACEC AV2/RT400L38 N.46MA17775 KW.460 G.989 V.6000 A.53,5
KW.460
Cuscinetto L.C.: NU324ECM/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6324/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 700 Volt, 2.9 Ampere, 997 Giri. Con collegamento a stella in morsettiera.
Il motore monta protezione termica del tipo: N°6 PT100 sugli avvolgimenti e N°2 PT100 sui cuscinetti.
Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 1.4 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.216	>1000
FASE V	1.216	>1000
FASE W	1.216	>1000
Temperatura collaudo: 26.5°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

6000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.6**

Lato Opp. Comando: **0.6**

Giri/min.: **997**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **18**
DBC: **4**
DBM: **12**

DBI: **18**
DBC: **3**
DBM: **14**

DBI: **997**
DBC: **997**
DBM: **997**

SURGE TEST
6000 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI