



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 05/04/2019

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 10216 Motore n° 5000014532 Matricola
Comm. n° 20190207 Specifiche: MOTORE GE 5KS364SAA238W8 N.KAFT273A01 KW.44 460/400 1785/1485G/min B3

Cuscinetto L.C.: 6314 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6314 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 24 Ampere, 1500 Volt.

Collaudo Scaldiglie: 230 Volt, 1.1 Ampere.

La resistenza misurata della protezione termica è pari a 236 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.062	>1000
FASE V	0.062	>1000
FASE W	0.062	>1000
Temperatura collaudo: 22°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19
DBC: 3
DBM: 11

DBI: 19
DBC: 5
DBM: 14

DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI