



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 10/01/2019

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 10100

Motore n° 5000009067

Matricola 0483616

Comm. n° 20190008

Specifiche: MOTORE MARELLI NVT355M4 N.0483616 KW.198 HP.270 G.1470 V.380 A.369

KW.198

Cuscinetto L.C.: NU319ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6319/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 30,5 Ampere, 1500 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,024	>1999
FASE V	0,024	>1999
FASE W	0,024	>1999

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: OK
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: _____
	Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,7

Lato Opp. Comando: 0,7

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBI: 21

DBI: 1500

DBC: 4

DBC: 3

DBC: 1500

DBM: 13

DBM: 11

DBM: 1500

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI