



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 11/04/2019

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 10225

Motore n° 5000012497

Matricola 817726

Comm. n° 20190251

Specifiche: MOTORE MARELLI NVT400M4 N.817726 KW.294 G.1475 STATORE V.380 A.535 ROTORE V.550 A.320

Cuscinetto L.C.: NU321ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6320/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 660 Volt, 83 Ampere, 1500 Giri.

Prova del rapporto di trasformazione con collegamento dell'avvolgimento di statore a stella:

Volt Statore 200 Volt Rotore 168.

Il motore monta N°12 Spazzole Tp.CG651 Misure: 20 x 40 x 42

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Rot.0.019 - Stat.0.010	Rot. >1000 - Stat. >1000
FASE V	Rot.0.019 - Stat.0.010	Rot. >1000 - Stat. >1000
FASE W	Rot.0.019 - Stat.0.010	Rot. >1000 - Stat. >1000

Temperatura collaudo: 21°C - 15°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: OK

Avv. Revis.: _____

Altro: OK

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 21

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 21

DBC: 5

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1500

DBC: 1500

DBM: 1500

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI