



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 27/11/2019

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **14775** Motore n° **5000010446** Matricola **817727**
Comm. n° **20190679** Specifiche: MOTORE MARELLI NVTA400M4 N.817727 KW.294 G.1475 STATORE V.380 A.535 ROTORE V.550 A.320

Cuscinetto L.C.: NU321ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6320/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 690 Volt, 90 Ampere, 1500 Giri.

Prova del rapporto di trasformazione: Volt statore 100; Volt Rotore 146.

Volt statore 380; Volt Rotore 554.

Il motore monta N°12 Spazzole (20 x 40 x 40) Tipo CG651.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Stat.0.010 - Rot.0.022	Stat.>1000 - Rot. 72
FASE V	Stat.0.010 - Rot.0.022	Stat.>1000 - Rot. 72
FASE W	Stat.0.010 - Rot.0.022	Stat.>1000 - Rot. 72

Temperatura collaudo: **17°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: **21**
DBC: **3**
DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **21**
DBC: **5**
DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI