



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, lì 30/05/2019

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 10267

Motore n° 5000012982

Matricola 412737

Comm. n° 20190190

Specifiche: MOTORE PARVEX MC23ASR0006 N.412737 KW.1,9 G.3000 V.170 A.13 IP44

KW.1,9

Cuscinetto L.C.:

Cuscinetto L.O.C.:

NOTE:

Collaudo: Rotazione oraria: 1.2 Ampere, 3260 Giri. FEM (Ke) 51mV/rpm Dinamo (Ke) 6.2mV/rpm.

Rotazione antioraria: 1.2 Ampere, 3250 Giri. FEM (Ke) 51mV/rpm Dinamo 6.1mV/rpm

Valore di induttanza rilevato: 190mH,

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.95	>250	500	Avv. Nuovo: OK
FASE V				Avv. Riparato:
FASE W				Avv. Revis.:
	Temperatura collaudo:			Altro:

Nm Motore:

Resolver:

Nm Freno:

Encoder:

Tacko Feedback:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando:

Lato Opp. Comando:

Giri/min.:

Grado Vibrazione:

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI:

DBI:

DBI:

DBC:

DBC:

DBC:

DBM:

DBM:

DBM:

SURGE TEST

ESITO

Firma Collaudatore
ANGELO LISI