



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 11/01/2019

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 10114

Motore n° 5000010675

Matricola 191190ZV

Comm. n° 20190039

Specifiche: MOTORE RELIANCE ELECTRIC GS1107 B3/B5 N.191190ZV. KW.12 G.2500 V.400 A.34,8  
Ve.310 Ae.1,55

KW.12

Cuscinetto L.C.: 6208 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

| RESISTENZA<br>ARMATURA $\Omega$ | RESISTENZA<br>ECCITAZIONE $\Omega$ | ISOLAMENTO VERSO MASSA M $\Omega$                                                    | MEGGER<br>VOLT | PROVA RIGIDITA' V PER UN 1<br>MIN CEI-EN 60034-1:2000-10          |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0.5                             | 133                                | Indotto: >1999<br>Eccitazione: >1999<br>Armat.: >1999<br>Compound:<br>Compensazione: | 1000           | Ind.-Campi: OK<br>Riparato: OK<br>Revisionato: OK<br>Collett.: OK |

Temperatura collaudo:

| PROVA TACKO                                                     | SPAZZOLE                                                                                   | VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V: _____<br>Riple: _____<br>Nm Motore: _____<br>Nm Freno: _____ | Tipo Spazzola: <b>EG367</b><br>Q.tà spazzole: <b>4</b><br>Mis. spazzole: <b>8 x 16 x32</b> | Grado di vibrazione: _____<br>Lato Comando: <b>0.4</b><br>Lato Opp. Comando: <b>0.5</b><br>Giri/min.: <b>2680</b> |

| CUSCINETTO SPM                                    | LATO COMANDO                                      | LATO OPP. COMANDO                                        | GIRI/min |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| DBI: <b>19</b><br>DBC: <b>4</b><br>DBM: <b>13</b> | DBI: <b>18</b><br>DBC: <b>5</b><br>DBM: <b>12</b> | DBI: <b>2680</b><br>DBC: <b>2680</b><br>DBM: <b>2680</b> |          |

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ORARIA |     |     |     |          |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|----------|
| V.tacko                              | V.a | A.a | Ve  | Ae/GIRI  |
|                                      | 100 | 1.4 | 212 | 1.6/665  |
|                                      | 200 | 1.5 | 215 | 1.6/1350 |
|                                      | 400 | 1.8 | 216 | 1.6/2680 |
|                                      |     |     |     |          |

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ANTIORARIA |     |     |     |          |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|----------|
| V.tacko                                  | V.a | A.a | Ve  | Ae/GIRI  |
|                                          | 100 | 1.4 | 218 | 1.6/664  |
|                                          | 200 | 1.4 | 220 | 1.6/1353 |
|                                          | 400 | 1.8 | 222 | 1.6/2679 |
|                                          |     |     |     |          |

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore  
**GERARDO LISI**