



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 11/04/2019

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 10226

Motore n° 5000014546

Matricola 3356927201.0001.98

Comm. n° 20190252

Specifiche: MOTORE SEW EURODRIVE R97DV200L4TF N 3356927201.0001.98 KW.30 G.1470 V.400 A.55

KW.30

Cuscinetto L.C.: 6314 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6314 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 20.5 Ampere, 1499 Giri

Valore di resistenza della protezione termica misurata alla temperatura di 18°C è pari a 225 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.2	>1999
FASE V	0.2	>1999
FASE W	0.2	>1999
Temperatura collaudo: 18°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1499

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: 19
DBC: 3
DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19
DBC: 5
DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1499
DBC: 1499
DBM: 1499

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI