



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 06/05/2019

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 10236

Motore n° 5000010057

Matricola 21547101/4

Comm. n° 20190273

Specifiche: MOTORE SCHORCH KA7319L-BX03Z-Z IEC 315L IMB35 N.21547101/4 KW.250 G.1488
V.380/420 A.465/440 PESO KG.1400

KW.250

Cuscinetto L.C.: 6317/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6317/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Con collegamento in morsettiera a stella, 400 Volt, 45 Ampere, 1500 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo NTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.011	>1000
FASE V	0.011	>1000
FASE W	0.011	>1000
Temperatura collaudo: 18°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: 20
DBC: 3
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20
DBC: 5
DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI