



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 11/01/2019

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 10116

Motore n° 5000014457

Matricola

Comm. n° 20190042

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LG4 280-4AA50-Z 280S N.0507/069693601 B3 KW.75 108A 500V 1485G/min

Cuscinetto L.C.: 6317/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6317 VL0241/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 volt, 9.6 Ampere, 1498 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.010	>1999
FASE V	0.010	>1999
FASE W	0.010	>1999

Temperatura collaudo: 11°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.6

Lato Opp. Comando: 0.6

Giri/min.: 1498

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 20

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20

DBC: 2

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1498

DBC: 1498

DBM: 1498

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI