



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 09/05/2019

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 10246 Motore n° 5000010597 Matricola 95680
Comm. n° 20190274 Specifiche: MOTORE VEM SPEH 225M6 HW N.95680/0001H KW.42/37/32 V.220 A.144-129-112 G.975-980-980 V.380 A.83,5-74,5-65 G.2000 - ROTORE V.140 A.185/163/141

KW.42/37/32

Cuscinetto L.C.: 6315 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6313 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 36 Ampere, 1000 Giri.

Il motore monta N°6 Spazzole Tipo MC79C 12.5 x 16 x 30

Prova del rapporto di trasformazione: Volt Statore Volt Rotore
100 39
380 143

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Rot.0.02 - Stat. 0.066	Rot. 286 - Stat. 5.8
FASE V	Rot.0.02 - Stat. 0.066	Rot. 286 - Stat. 5.8
FASE W	Rot.0.02 - Stat. 0.066	Rot. 286 - Stat. 5.8

Temperatura collaudo: 16.5°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1000

Grado Vibrazione: ISO 10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 16
DBC: 3
DBM: 11

DBI: 15
DBC: 2
DBM: 13

DBI: 1000
DBC: 1000
DBM: 1000

SURGE TEST
1500

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI