


**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Ragister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 12/02/2019

Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO

( AL )

Verbale n° 10142

Motore n° 50000-13689

Matricola

Comm. n° 20190078

Specifiche: MOTORE ABB CC T=DMA35S33RC MATR.HM23458708 KW.350 G/min1500 V600  
Varm600 A612 Vecc110 A24 IP54

Cuscinetto L.C.: 6324/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6324/C3

OTE:

Collaudo Scaldiglie: 220 Volt, 2 Ampere. Collaudo Ventilatore: 400 Volt, 3.4 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo PT100 e KLLXON N.C.

| RESISTENZA<br>ARMATURA $\Omega$ | RESISTENZA<br>ECCITAZIONE $\Omega$ | ISOLAMENTO VERSO MASSA M $\Omega$                                                    | MEGGER<br>VOLT | PROVA RIGIDITA' V PER UN 1<br>MIN CEI-EN 60034-1:2000-10          |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0.3                             | 4                                  | Indotto: >1999<br>Eccitazione: 280<br>Armat.: 140<br>Compound:<br>Compensazione: 140 | 1000           | Ind.-Campi: OK<br>Riparato: OK<br>Revisionato: OK<br>Collett.: OK |

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: 60.1 a 1000 Giri

Ripile: 0.3 Volt

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: N6000 40/16

Q.tà spazzole: 16

Mis. spazzole: (12.5+12.5) x 32 x 52

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1560

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 24

DBC: 2

DBM: 13

DBI: 24

DBC: 3

DBM: 11

DBI: 1560

DBC: 1560

DBM: 1560

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ORARIA |     |      |     |         |
|--------------------------------------|-----|------|-----|---------|
| V.tacko                              | V.a | A.a  | Ve  | Ae/GIRI |
| 16,3                                 | 100 | 6.5  | 98  | 24/267  |
| 32.4                                 | 200 | 12.5 | 100 | 24/528  |
| 95                                   | 600 | 15.4 | 101 | 24/1560 |

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ANTIORARIA |     |      |     |         |
|------------------------------------------|-----|------|-----|---------|
| V.tacko                                  | V.a | A.a  | Ve  | Ae/GIRI |
| 16.3                                     | 100 | 6.5  | 102 | 24/266  |
| 32.4                                     | 200 | 12.4 | 103 | 24/529  |
| 95                                       | 600 | 15.4 | 105 | 24/1562 |

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore

ANGELO LISI