



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 12/11/2019

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 14728 Motore n° 5000014810 Matricola N.762273
Comm. n° 20190808 Specifiche: MOTORE ANSALDO E1Z3572 355LB/4 N.762273 G.1490 KW.200 V.220/380 A.640/370

KW.200

Cuscinetto L.C.: NU322 ECM/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6318/C3VL0241

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 135 Ampere, 1500 Giri.

Collaudo servoventilazione: 400 Volt, 0.9 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.00428	518
FASE V	0.00428	518
FASE W	0.00428	518

Temperatura collaudo: 14°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: 21
DBC: 3
DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20
DBC: 4
DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI