



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 17/12/2019

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 14842 Motore n° 5000014846 Matricola N.CPN22929350
Comm. n° 20190885 Specifiche: MOTORE INGERSOLL-RAND PLS315LG4 B35 N.CPN22929350 G.1486 KW.403 V.400 A.762

KW.403

Cuscinetto L.C.: NU322ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6322/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento a stella: 690 Volt, 138 Ampere, 1500 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC sugli avvolgimenti e N°1 PT100 Sul cuscinetto lato giunto.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.010	>1000
FASE V	0.010	>1000
FASE W	0.010	>1000

Temperatura collaudo: 18.6°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: 21
DBC: 5
DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 21
DBC: 2
DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI