



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 28/08/2019

Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 14661

Motore n° 5000014701

Matricola 60520

Comm. n° 20190565

Specifiche: MOTORE SAVIGLIANO AT8000/L6 N.60520 G.993 KW.2200 V.1105 A.1200 Vr.5400/3100
Ar.275/178

KW.2200

Cuscinetto L.C.: 6328M/C3-NU238/C3

Cuscinetto L.O.C.: NU238ECMAC4VA350

NOTE:

Collaudo a vuoto: 900 Volt, 29.6 Ampere, 992 Giri.

Collaudo scaldiglie: 380 Volt, 1.1 Ampere, (Collegamento a stella).

Il Motore mont a protezione termica del tipo: N°4 PT100 Sull'avvolgimento, N°2 PT100 Sui Cuscinetti, N°1 PT100 sul sensore passaggio aria.

Il motore monta N°24 Spazzole Tp.RC87 32 x 40 x 40.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Stat.0.098 - Rot. 0.006	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE V	Stat.0.098 - Rot. 0.006	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE W	Stat.0.098 - Rot. 0.006	Stat.>1000 - Rot.>1000

Temperatura collaudo: 29°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Stat.6000
-
Rot.1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 1.2

Lato Opp. Comando: 1.1

Giri/min.: 992

Grado Vibrazione: ISO10816 MACCHINE GRUPPO 1

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 20

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20

DBC: 2

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 992

DBC: 992

DBM: 992

SURGE TEST

ESITO

Stat.4000 Volt - Rot.
1000 Volt

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI