



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 03/12/2019

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 14832 Motore n° 5000014822 Matricola N.10382
Comm. n° 20190835 Specifiche: MOTORE MELCO Y2225M-4 N.10382 G.1480 KW.45 V.400/690 A.80,5/46,5

KW.45
Cuscinetto L.C.: 6312/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6312/C3

NOTE:
Collaudo a vuoto: 400 Volt, 30 Ampere, 1500 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.12	>1000
FASE V	0.12	>1000
FASE W	0.12	>1000

Temperatura collaudo: 10°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: OK
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: _____
	Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/1-20	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 19	DBI: 18	DBI: 1500
	DBC: 5	DBC: 2	DBC: 1500
	DBM: 14	DBM: 12	DBM: 1500

SURGE TEST ESITO
2E+1000 OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA