



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 24/07/2018

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 9918

Motore n° 5000008325

Matricola 56191

Comm. n° 20180488

Specifiche: MOTORE ANSALDO DH225LK N.56191 KW.200 GIRI 1800 V.440 A.502 Ve225 Ae8,2-6,9

KW.200

Cuscinetto L.C.: 6317 C3

Cuscinetto L.O.C.: 6315 2RS C3

Il motore monta protezione termica del tipo NTC

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0,3	295

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω
Indotto: >1999
Eccitazione: >1999
Armat.: >1999
Compound: >1999
Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: _____

Riparato: _____

Revisionato: **ok**

Collett.: **ok**

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: _____

Q.tà spazzole: _____

Mis. spazzole: _____

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **2,5**

Lato Comando: **0,3**

Lato Opp. Comando: **0,3**

Giri/min.: **1000**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **22**

DBC: **5**

DBM: **13**

DBI: **21**

DBC: **6**

DBM: **14**

DBI: **1000**

DBC: **1000**

DBM: **1000**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3,9	174	8,2/374
	200	4,8	176	8,2/754
	440	6,5	176	8,2/1668
	440	6,5	153	6,9/1804

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3,9	178	8,2/376
	200	4,8	180	8,2/753
	440	6,5	182	8,2/1666
	440	6,5	156	6,9/1806

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
ok

Firma Collaudatore
GIANNI MATTACOLA