



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 15/05/2018

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 9879

Motore n° 5000014141

Matricola

Comm. n° 20180323

Specifiche: MOTORE ANSALDO GH132M N.56208/3288.7 KW.31,2 G/min1880 400V 89A IND 220V 2,88A IM B3 IC17 155KG.

Cuscinetto L.C.: 6310 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo NTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
1.1	63.8

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: **200**
Eccitazione: **800**
Armat.: **600**
Compound:
Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:
Riparato:
Revisionato: **OK**
Collett.: **OK**

PROVA TACKO

V: _____
Riple: _____
Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **EG319P**
Q.tà spazzole: **8**
Mis. spazzole: **12.5 x 25 x 32**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **2.5**
Lato Comando: **0.4**
Lato Opp. Comando: **0.4**
Giri/min.: **1900**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: **19**
DBC: **4**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **18**
DBC: **3**
DBM: **11**

GIRI/min

DBI: **1900**
DBC: **1900**
DBM: **1900**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.5	184	2.88/499
	200	1.7	186	2.88/946
	400	2.2	187	2.88/1930

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.5	188	2.88/497
	200	1.6	190	2.88/946
	400	2.2	192	2.88/1932

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI