



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 16/11/2018

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 10010

Motore n° 5000014334

Matricola

Comm. n° 20180708

Specifiche: MOTORE ANSALDO GH132M N.56205/3286 KW.31,2 G.1880 V.400 A.89 Ve.220 Ae.2,88 KG.155

Cuscinetto L.C.: 6310 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
1.1	61

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: NX19

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: 12.5 x 25 x 30

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO 10816-3

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1920

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 19

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18

DBC: 5

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1920

DBC: 1920

DBM: 1920

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.5	177	2.9/472
	200	2	178	2.9/960
	400	2.4	180	2.9/1920

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.5	182	2.9/473
	200	2	184	2.9/961
	400	2.4	185	2.9/1919

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI