



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 06/07/2018

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 9907

Motore n° 5000013239

Matricola 10206479

Comm. n° 20180463

Specifiche: MOTORE ANSALDO GH225MK N.10206479 KW.200 G.1650-1800 V.440 A.500 Ve.217,92
Ae.7,56 Kg.810

Cuscinetto L.C.: 6218 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.:

NOTE:

La resistenza della protezione termica misurata è pari a 116 Ohm.

Collaudo encoder ELCIS 1/115-1000-824-BZ-B-SM-R Alimentazione 12 Volt Valore di uscita misurato sui canali 12 Volt.

Impulso clock OK.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.1	23

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: 207

Eccitazione: >1999

Armat.: 230

Compound:

Compensazione:

MEGGER
VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: (10+10) x 32 x 45

Q.tà spazzole: 16

Mis. spazzole: N19X

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 18

DBC: 5

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 17

DBC: 3

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4.1	172	7.6/390
	200	4.8	174	7.6/788
	440	6.2	176	7.6/1737
	440	5.6	161	6.9/1807

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4.1	180	7.6/392
	200	4.7	182	7.6/784
	440	6.1	185	7.2/1738
	440	5.7	163	6.9/1805

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI