



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 24/07/2018

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 9917

Motore n° 5000011696

Matricola N.7453/9/1991

Comm. n° 20180489

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5222-ONF40-6SU7-Z N.7453/9/1991 KW.136 GIRI 1940/2240 V.460 A.314 Ve.310-200 Ae.7,4-5,6

KW.136

Cuscinetto L.C.: 6315 C3

Cuscinetto L.O.C.: 6214 C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0,3	310

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: ok

Collett.: ok

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG 389P

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: 10+10x25x40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2,5

Lato Comando: 0,5

Lato Opp. Comando: 0,5

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 22

DBC: 4

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 22

DBC: 6

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3,6	246	7,4/406
	200	5,8	248	7,4/793
	460	6,2	250	7,4/1865
	460	6,2	200	5,6/2055

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3,6	249	7,4/404
	200	5,8	251	7,4/795
	460	6,2	253	7,4/1867
	460	6,2	202	5,6/2058

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
ok

Firma Collaudatore
GERARDO LISI