



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 31/07/2018

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 9927

Motore n° 5000014159

Matricola

Comm. n° 20180360

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA62234AA70Z225M N.0895929991 KW.45 B3 1470G/min 4POLI
V380/660 A 85/43,5

Cuscinetto L.C.: NU213TV

Cuscinetto L.O.C.: 6213 2RS/C3


NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 10.5 Ampere, 1499 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.3	>1999
FASE V	0.3	>1999
FASE W	0.3	>1999

Temperatura collaudo: 24°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: OK

Avv. Riparato:

Avv. Revis.:

Altro:

Nm Motore:

Resolver:

Nm Freno:

Encoder:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1499

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: 19

DBC: 5

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19

DBC: 3

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1499

DBC: 1499

DBM: 1499

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI