



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 29/01/2019

Spett.le
CEMP SRL
VIA PIEMONTE 16
20030 SENAGO (MR)

Verbale n° **10131** Motore n° **5000014474** Matricola
Comm. n° **20190083** Specifiche: MOTORE CEMP AB70 225M 4 3 EXD N.1407725005Y14 KW.45 1480G/min 84,39A 380V

Cuscinetto L.C.: 6313 2Z/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6313 2Z/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 28.5 Ampere, 1500 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC 120°

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.9	>1000
FASE V	0.897	>1000
FASE W	0.899	>1000
Temperatura collaudo: 21.5°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK** _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: **19**
DBC: **5**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **19**
DBC: **2**
DBM: **11**

GIRI/min

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
1600 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
JACOPO QUATTROCIOCCHIE