



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 06/11/2019

Spett.le
CEMP SRL
VIA PIEMONTE 16
20030 SENAGO (MI)

Verbale n° **14663** Motore n° **5000014696** Matricola **06ATEX074Xn1407725002y14**
Comm. n° **20190556** Specifiche: MOTORE CEMP AB70 225M 4 N.06ATEX074Xn1407725002y14 G.1478 KW.45 V.380/660
A.84,4/48,73

KW.45

Cuscinetto L.C.: 6313 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6313 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 30.4 Ampere, 1500 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC 120°C.

IL MOTORE E' STATO RITARGATO CON N° 1407725002y14

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	<u>0.089</u>	<u>>1000</u>
FASE V	<u>0.089</u>	<u>>1000</u>
FASE W	<u>0.089</u>	<u>>1000</u>
Temperatura collaudo: <u>19.3°C</u>		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000 Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.1

Lato Opp. Comando: 0.1

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBI: 19

DBI: 1500

DBC: 3

DBC: 2

DBC: 1500

DBM: 14

DBM: 11

DBM: 1500

SURGE TEST

ESITO

1500 Volt

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI