



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 19/12/2019

Spett.le
CEMP SRL
VIA PIEMONTE 16
20030 SENAGO (MI)

Verbale n° **14855** Motore n° **5000014833** Matricola **N.1407725006y14**
Comm. n° **20190859** Specifiche: MOTORE CEMP AB70 225M 4 N.1407725006y14 EXD IIB T4Gb IP55 G.1478 KW.45
V.380/660 A.84,4/48,73

KW.45

Cuscinetto L.C.: 6313 2RS1/C3HT

Cuscinetto L.O.C.: 6313 2RS1/C3HT

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 28 Ampere, 1500 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC120°C

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.092	>1000
FASE V	0.092	>1000
FASE W	0.092	>1000

Temperatura collaudo: **23°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000 Avv. Nuovo: **OK**
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.6**

Lato Opp. Comando: **0.6**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: **19**

DBC: **3**

DBM: **14**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **19**

DBC: **2**

DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **1500**

DBC: **1500**

DBM: **1500**

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI