



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 06/11/2019

Spett.le
CEMP SRL
VIA PIEMONTE 16
20030 SENAGO (MI)

Verbale n° **14712** Motore n° **5000014697** Matricola **08ATEX012Xn1407726009y14**
Comm. n° **20190557** Specifiche: MOTORE CEMP AB70 280S 4 N.08ATEX012Xn1407726009y14 G.1478 KW.75 V.380/660
A.141,5/81,73

KW.75

Cuscinetto L.C.: 6316 2Z/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316 2Z/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 41.7 Ampere, 1500 Giri.
Il motore montato a protezione termica del tipo PTC 120°C.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.059	>1000
FASE V	0.059	>1000
FASE W	0.059	>1000

Temperatura collaudo: **22.5°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHI**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/20

LATO COMANDO
DBI: **20**
DBC: **4**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO
DBI: **20**
DBC: **2**
DBM: **12**

GIRI/min
DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI