



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 19/03/2019

Spett.le
COGEME ITALIA s.r.l.
S.S. PADANA VERSO VERONA, 6
36100 VICENZA (VI)

Verbale n° **10204** Motore n° **5000014488** Matricola
Comm. n° **20190127** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FK6032-6AK71-1TA0 N. YF320314901001 Mo1,1Nm Io1,7A
MAX10200G/min CON RESOLVER

Cuscinetto L.C.: 6002 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6001 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 6000 Giri, 0.28 Ampere. Rotazione antioraria: 6000 Giri, 0.28 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	11.7	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	11.7	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	11.7	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 16°C				Altro: _____

Nm Motore: **1**
Nm Freno: _____

Resolver: **TYCO V23401-T2639-C202**
Encoder: _____
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **6000**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 14	DBI: 13	DBI: 13	DBI: 6000
DBC: 2	DBC: 3	DBC: 3	DBC: 6000
DBM: 13	DBM: 11	DBM: 11	DBM: 6000

SURGE TEST
2E+1000 ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI