



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 07/11/2019

Spett.le
COGEME ITALIA s.r.l.
S.S. PADANA VERSO VERONA, 6
36100 VICENZA (VI)

Verbale n° **14714** Motore n° **5000014805** Matricola **N.YFV944401910005**
Comm. n° **20190794** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PH7131-2NF32-0BK0 N.YFV944401910005 KW.13 G.1750 V.398 A.24
CODE.406
KW.13
Cuscinetto L.C.: 6310 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6210 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 2000 Giri, 7.1 Ampere. Rotazione antioraria: 2000 Giri, 7.1 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.5	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.5	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.5	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 18°C				Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: **ERN1387 2040 Impulsi**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **2000**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 20	DBI: 20	DBI: 20	DBI: 2000
DBC: 4	DBC: 3	DBC: 3	DBC: 2000
DBM: 13	DBM: 11	DBM: 11	DBM: 2000

SURGE TEST
2E+1000 ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI