



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 19/03/2019

Spett.le

CUMA SCARL Soc. Consortile a responsabilità Limitata

Via Anna Maria Adoni, 1

43121 Parma

(PR)

Verbale n° 10200

Motore n° 5000014526

Matricola

Comm. n° 20190197

Specifiche: MOTORE ANSALDO CT355W4 N.59923 KW.250 G/min1489 V.6000 KG.1930

Cuscinetto L.C.: NU324ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6322/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 800 Volt, 3.3 Ampere, 1491 Giri.

Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 1.7 Ampere. Isolamento verso massa a 1000Volt: >1999Mohm.

Il motore monta N°2 Scaldiglie Poste in serie tra loro, valore di resistenza misurato su ogni scaldiglia 65 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	3.71	>1000
FASE V	3.71	>1000
FASE W	3.71	>1000

Temperatura collaudo: 16°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

5000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: OK

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.45

Lato Opp. Comando: 0.45

Giri/min.: 1491

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 22

DBC: 5

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 21

DBC: 2

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1491

DBC: 1491

DBM: 1491

SURGE TEST

5000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI