



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 19/03/2019

Spett.le

CUMA SCARL Soc. Consortile a responsabilità Limitata

Via Anna Maria Adoni, 1

43121 Parma

(PR)

Verbale n° 10201

Motore n° 5000014527

Matricola

Comm. n° 20190198

Specifiche: MOTORE ANSALDO CT355W4 N.59919 KW.250 G/min1479 V.6000 KG.1921

Cuscinetto L.C.: NU324ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6322/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 800 Volt, 4.8 Ampere, 1471 Giri.

Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 1.8 Ampere, Isolamento verso massa a 1000 Volt >1999 Mohm.

Il motore monta N°2 Scaldiglie poste in serie tra loro, valore di resistenza misurato su ogni scaldiglia 64 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	3.73	>1000
FASE V	3.73	>1000
FASE W	3.73	>1000
Temperatura collaudo: 14°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

5000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: OK

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.1

Lato Opp. Comando: 0.1

Giri/min.: 1471

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 22

DBI: 21

DBI: 1471

DBC: 4

DBC: 3

DBC: 1471

DBM: 12

DBM: 11

DBM: 1471

SURGE TEST

ESITO

5000 Volt

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI