



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 20/03/2019

Spett.le

CUMA SCARL Soc. Consortile a responsabilità Limitata

Via Anna Maria Adoni, 1

43121 Parma

(PR)

Verbale n° 10205

Motore n° 5000014528

Matricola

Comm. n° 20190199

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA4 400-2AN60-Z N.A61291532020003 /2010 B3 KW.560 V.6000 A.64 2984G/min

Cuscinetto L.C.: 6218/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6218/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 850 Volt, 5.1 Ampere, 2994 Giri.

Il motore monta N°6 sonde PT100 sull'avvolgimento + N°2 Sonde PT100 sui cuscinetti.

Il motore monta N°2 Scaldiglie collegate in serie: valore di resistenza misurato di ogni scaldiglia 84 Ohm.

Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 1.4 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.65	>1000
FASE V	0.65	>1000
FASE W	0.65	>1000
Temperatura collaudo: 16°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

5000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 2994

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 26

DBI: 26

DBI: 2994

DBC: 3

DBC: 4

DBC: 2994

DBM: 12

DBM: 13

DBM: 2994

SURGE TEST

ESITO

5000 VOLT

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI