



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 24/06/2019

Spett.le

FCA Italy S.p.A. - Pratola Serra

VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 10

83039 PRATOLA SERRA

(AV)

Verbale n° 14609

Motore n° 5000014628

Matricola 32075594974SM

Comm. n° 20190411

Specifiche: MOTORE ABB HXV315L 4/6 N°32075594974SM KW.115/40 G.1490/992 V.380 A.215/81

KW.115/40

Cuscinetto L.C.: 6319/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 6 Poli: 380 Volt, 37.2 Ampere, 999 Giri. 4 Poli: 380 Volt, 73 Ampere, 1499 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	6 P 0.14 - 4 P 0.023	6 P>1999 - 4 P>1999
FASE V	6 P 0.14 - 4 P 0.023	6 P>1999 - 4 P>1999
FASE W	6 P 0.14 - 4 P 0.023	6 P>1999 - 4 P>1999

Temperatura collaudo: 28°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: **OK**
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 6 Poli 0.3 - 4 Poli 0.8

Lato Opp. Comando: 6 Poli 0.3 - 4 Poli 0.8

Giri/min.: 999 1499

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20

DBI: 21

DBI: 1499

DBC: 3

DBC: 5

DBC: 1499

DBM: 13

DBM: 12

DBM: 1499

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI