



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, lì 26/02/2020

Spett.le

GE AVIO S.r.l.

VIA I MAGGIO, 99

10040 RIVALTA DI TORINO

(TO)

Verbale n° 14929

Motore n° 5000014616

Matricola .ED362496601003

Comm. n° 20190388

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT5074-0AF71-1-Z N.ED362496601003 Nm.14 G.3000 V.366 A.13

Nm.14

Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3


Cuscinetto L.O.C.: 6203 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.28 Ampere. Rorazione antioraria: 3000 Giri, 0.28 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	2.6	>1999
FASE V	2.6	>1999
FASE W	2.6	>1999
Temperatura collaudo: 19°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: 14 a 6 Ampere

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBI: 18

DBI: 3000

DBC: 3

DBC: 2

DBC: 3000

DBM: 14

DBM: 12

DBM: 3000

SURGE TEST

ESITO

1500 Volt

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI