



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, lì 20/06/2019

Spett.le

GE AVIO S.r.l.

VIA I MAGGIO, 99

10040 RIVALTA DI TORINO

(TO)

Verbale n° 14607

Motore n° 5000014589

Matricola

Comm. n° 20190331

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT5076-0AC01-2-Z (SENZA TARGA)

Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6203 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.3 Ampere, Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.3 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.5	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.5	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.5	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 26°C				Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: **38**

Encoder: _____

Tacko Feedback: **1FU1050 6MC**

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 18	DBI: 17	DBI: 3000	
DBC: 3	DBC: 2	DBC: 3000	
DBM: 14	DBM: 11	DBM: 3000	

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI