



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 11/11/2019

Spett.le

HENKEL ITALIA S.P.A.

VIA AMORETTI, 78

20157 MILANO

(MI)

Verbale n° 14727

Motore n° 5000014798

Matricola N.97931087001

Comm. n° 20190781

Specifiche: MOTORE INGERSOL-RAND AV3-LN355L62 N.97931087001 G.3000 KW.350 V.400 A.588

KW.350

Cuscinetto L.C.: 6315/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6315/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsetti a stella: 690 Volt, 84 Ampere, 3000 Giri.

Resistenza misurata su ognuna delle tre sonde della protezione termica 72 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.0113	>1000
FASE V	0.0113	>1000
FASE W	0.0114	>1000

Temperatura collaudo: 17.5°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.1

Lato Opp. Comando: 0.1

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: 25

DBC: 3

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 25

DBC: 2

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 3000

DBC: 3000

DBM: 3000

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI